



- ステンレス鋼ワレットを示す。
- ステンレスグレーチングを示す。
- ホテスリを示す。

平面図 S = 1 / 100

6.370	2.042	5.703	6.601	1.619	1.847	11.979	1.922	3.280	1.047	4.535	4.284	1.767
		13.923	498			15.748			14.913	4.632	9.973	
53.495												
14.605												